

02.03.2023, 73230061000203704061,



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ульяновской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

432001, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 121, 8(8422)42-64-01, gumchs@73.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Вешкаймскому и Майнскому районам  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ульяновской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

433130, Ульяновская область, р.п. Майна, пер. Полевой, 1А, 8(8422)42-99-80, ogpnrprmaina@73.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № № 73-004-2023/0032рс/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Областному государственному автономному учреждению социального обслуживания «Психоневрологический интернат «Новый горизонт»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Вешкаймского и Майнского районов по пожарному надзору Мокеева Сергея Анатольевича № 73-004-2023/0032рс от «02» марта 2023 года.

в период с «13» марта 2023 г. по «24» марта 2023 г.

Государственным инспектором Вешкаймского и Майнского районов по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Чистопольцевым Максимом Сергеевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятия в виде выездной плановой проверки

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица \_\_\_\_\_  
директор ОГАУСО ПНИ «Новый горизонт» Фефелова Светлана Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
<b>Спальный корпус № 1</b>				
1.	<p>Руководителем объекта защиты не запрещена эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности здания спального корпуса, не отвечающего нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности.</p> <p>В настоящее время в одноэтажном здании площадью 1186,5 кв.м. размещены спальные помещения психоневрологического интерната. Фактически здание относится к классу функциональной пожарной опасности Ф1.1. Согласно выписки из ЕГРН нежилое здание площадью 1186,5 кв.м. 1976 года постройки является зданием учебного корпуса и имеет класс функциональной пожарной опасности Ф4.1.</p> <p>Распоряжением Минэкономразвития и промышленности Ульяновской области от 06.08.2021 № 474-р здание учебного корпуса площадью 1186,5 кв.м. передано в оперативное управление от ОГКУ Майнский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями «Орбита» ОГАУ СО «Психоневрологический интернат в г. Новоульяновск».</p> <p>Указанное учебное здание не отвечает требованиям нормативных документов по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности, а именно:.</p>	пп. «н» п. 16 ППР в РФ	01.09.2023	
1.1.	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон здания. Имеется асфальтированный подъезд только с одной стороны (с центрального фасада). Требуется устройство асфальтированного проезда шириной не менее 3,5 м вокруг здания.	ч.1 ст. 6, ч.4 ст.4, ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ-123) п. 8.1, 8.6 СП 4.13130.2013	01.09.2023	
1.2.	Здание не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. Требуется устройство внутреннего противопожарного водопровода с установкой пожарных кранов из расчета орошения любой точки помещений 1 струей с расходом 2,5 л/с.	ч.4 ст. 4, пп.1 ч. 1 ст. 6, ст. 86 ФЗ № 123-ФЗ, п.6.1.4, п. 6.1.5, п. 7.6, п.3 таблица 7.1 СП 10.13130.2013	01.09.2023	
1.3.	Перекрытие в помещении № 25 по плану БТИ не имеет класса пожарной опасности К0. Применены незащищенные деревянные конструкции.	ч.4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1,2,5,9 ст.87 ФЗ-123, п. 6.7.19 СП 2.13130.	01.09.2023	
1.4.	Ширина эвакуационных выходов из помещений актового зала в коридор и наружу менее 1,2 м (фактически 0,88 м).	ч.4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2, 8 ст.89 ФЗ-123, п. 5.1.4. СП 1.13130.2020	01.09.2023	
1.5.	Ширина эвакуационного выхода из здания (возле помещения № 1, К по плану БТИ) менее 1,2 м. Фактическая ширина «активного» дверного полотна 0,89 м. (При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через «активные» дверные полотна. При этом учитывать ширину «пассивного» (закрепленного) полотна не допускается).	ч.4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2, 8 ст.89 ФЗ-123, п. 5.1.4., 4.2.24 СП 1.13130.2020	01.09.2023	
1.6.	Ширина эвакуационного выхода из здания (помещения № 21,22, КЗ по плану БТИ) менее 1,2 м. Фактическая ширина	ч.4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2, 8 ст.89 ФЗ-123, п. 5.1.4.,	01.09.2023	

	«активного» дверного полотна 0,90 м. (При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через «активные» дверные полотна. При этом учитывать ширину «пассивного» (зафиксированного) полотна не допускается).	4.2.24 СП 1.13130.2020		
1.7.	Ширина эвакуационного выхода из здания (помещения № К1 по плану БТИ) менее 1,2 м. Фактическая ширина «активного» дверного полотна 0,90 м. (При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через «активные» дверные полотна. При этом учитывать ширину «пассивного» (зафиксированного) полотна не допускается).	ч.4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2, 8 ст.89 ФЗ-123, п. 5.1.4., 4.2.24 СП 1.13130.2020	01.09.2023	
1.8.	Ширина эвакуационного выхода из здания (помещения № 25, К2 по плану БТИ) менее 1,2 м. Фактическая ширина «активного» дверного полотна 0,90 м. (При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через «активные» дверные полотна. При этом учитывать ширину «пассивного» (зафиксированного) полотна не допускается).	ч.4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2, 8 ст.89 ФЗ-123, п. 5.1.4., 4.2.24 СП 1.13130.2020	01.09.2023	
2.	Чердак не оборудован автоматическими установками пожарной сигнализации.	ч. 3 ст. 4, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 4, 6, 10 ст. 83 ФЗ-123, п. 38 приложения 3 постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (Далее ПП РФ-1464), п. 42, 48 таблицы 3 СП.486.1311500.2020	01.09.2023	
3.	Коридор не оборудован автоматическими установками пожарной сигнализации.	ч. 3 ст. 4, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 4, 6, 10 ст. 83 ФЗ-123, п. 38 приложения 3 постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (Далее ПП РФ-1464), п. 42, 48 таблицы 3 СП.486.1311500.2020	01.09.2023	
4.	Спортзал не оборудован автоматическими установками пожарной сигнализации.	ч. 3 ст. 4, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 4, 6, 10 ст. 83 ФЗ-123, п. 38 приложения 3 постановления Правительства РФ от	01.09.2023	

		01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (Далее ПП РФ-1464), п. 42, 48 таблицы 3 СП.486.1311500.2020		
5.	Комната № 10 не оборудована автоматическими установками пожарной сигнализации.	ч. 3 ст. 4, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 4, 6, 10 ст. 83 ФЗ-123, п. 38 приложения 3 постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (Далее ПП РФ-1464), п. 42, 48 таблицы 3 СП.486.1311500.2020	01.09.2023	
6.	Комната № 11 не оборудована автоматическими установками пожарной сигнализации.	ч. 3 ст. 4, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 4, 6, 10 ст. 83 ФЗ-123, п. 38 приложения 3 постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (Далее ПП РФ-1464), п. 42, 48 таблицы 3 СП.486.1311500.2020	01.09.2023	
7.	Комната № 12 не оборудована автоматическими установками пожарной сигнализации.	ч. 3 ст. 4, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 4, 6, 10 ст. 83 ФЗ-123, п. 38 приложения 3 постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими	01.09.2023	


		установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (Далее ПП РФ-1464), п. 42, 48 таблицы 3 СП.486.1311500.2020		
8.	Кабинет ЛФК не оборудован автоматическими установками пожарной сигнализации.	ч. 3 ст. 4, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 4, 6, 10 ст. 83 ФЗ-123, п. 38 приложения 3 постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (Далее ПП РФ-1464), п. 42, 48 таблицы 3 СП.486.1311500.2020	01.09.2023	
9.	Тренерская не оборудована автоматическими установками пожарной сигнализации.	ч. 3 ст. 4, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 4, 6, 10 ст. 83 ФЗ-123, п. 38 приложения 3 постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (Далее ПП РФ-1464), п. 42, 48 таблицы 3 СП.486.1311500.2020	01.09.2023	
10.	Прибор приемно-контрольный пожарный «Гранит-16» установлен в коридоре - помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала. Не обеспечена отдельная передача извещения о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом ведущих круглосуточное дежурство, и обеспечение контроля каналов передачи извещения. Также не обеспечен доступ лиц к указанному устройству уровня доступа 2 (для лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта, т. е. лиц, уполномоченных на принятие решений по изменению режимов и состояний работы технических средств) и уровня доступа 3 (для лиц осуществляющих техническое обслуживание и наладку СПА объекта).	ч. 3 ст. 4, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 4, 5, 10 ст. 83 ФЗ-123, п. 13.14.5 СП 5.13130.2009, п. 5.12 СП 484.1311500.2020.	01.09.2023	

11.	Двери эвакуационного выхода, ведущая из спортзала непосредственно наружу имеет устройство, препятствующее свободному открыванию изнутри без ключа. В двери установлен взрезной замок, закрывающийся изнутри на ключ.	п. 26 ПП РФ 1479	01.09.2023	
12.	В здании на путях эвакуации (в общем коридоре), отсутствует аварийное освещение.	ч. 4 ст. 4, ч.1 ст. 6, ст.53,54, ч. 2, 9 ст. 82 ФЗ-123, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 7.6.3. СП 52.13130.2016	01.09.2023	
13.	В тамбуре выхода наружу из здания устроен перепад в виде одной ступени высотой в 12 см. Требуется устройство пандуса с уклоном 1:20.	Пп. «а» п. 27 ППР в РФ, ч.4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст.89 ФЗ-123, п. 5.3.1. СП 1.13130.2020	01.09.2023	
14.	Не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противопожарные двери), эксплуатируемых сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), т.е. более 10 лет.	п. 54 ППР в РФ	01.09.2023	
<b>Спальный корпус № 2</b>				
15.	Прибор приемно-контрольный пожарный «Гранит-8» установлен в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала. Не обеспечена отдельная передача извещения о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом ведущих круглосуточное дежурство, и обеспечение контроля каналов передачи извещения. Также не обеспечен доступ лиц к указанному устройству уровня доступа 2 (для лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта, т. е. лиц, уполномоченных на принятие решений по изменению режимов и состояний работы технических средств) и уровня доступа 3 (для лиц осуществляющих техническое обслуживание и наладку СПА объекта).	ч. 3 ст. 4, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 4, 5, 10 ст. 83 ФЗ-123, п. 13.14.5 СП 5.13130.2009, п. 5.12 СП 484.1311500.2020.	01.09.2023	
16.	Не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противопожарные двери), эксплуатируемых сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), т.е. более 10 лет.	п. 54 ППР в РФ	01.09.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

зам. директора ОТЧУСО ЛНЧ, Новинский  
пригород "Зиматинка" Д.А.  
(подпись № 27/кор от 24.03.2023г.)  
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
 (подпись)

Государственный инспектор Вешкаймского и  
 Майнского районов по пожарному надзору  
лейтенант внутренней службы Чистопольцев М.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
 органа государственного пожарного надзора)

  
 (подпись)